

Sylowsvej 55

Registrering foretaget:
juni 2012

Adresse
Sylowsvej 55

Matr.nr.
61i, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv




Byggesager
Opf. år: 1895
Om-/tilbygning år: 1931

BBR
Samlet etageareal: 157 m²

Antal boliger: 1






Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god 
Middel 
God 




Stueetagen

- Hoveddør**  Fransk dør udført i hvidmalet træ med fyldninger, og glas i den øvre del.
- Vinduer**  Tre og fire-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ. Vinduer med termo glas.
- Kviste**  Gavlkvist udført med muret front, flunke i zink og tegltag.
- Tag**  Sadeltag belagt med røde diamant-tegl. Tagfladen brydes af to ovenlysvinduer.
- Skorsten**  Bygningen har en skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i en pudset rødoker nuance med en tydelig hvid markering af facadedetaljerne. Der er farve- og materialemæssigt flot harmoni mellem facaden, de hvide trævinduer og dør og det røde tag. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



1½ planshus med enkelte detaljer som profileret pudset gesims og gesims ved kvist udført med om-løb. De fine diamanttagsten virker ligeledes styrkende for bygningen. Særligt flunkene ved kvisten kunne dog med zink- og blyombukkene være udført med større hensyntagen til husets lille skala.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gadeforløbet, særligt grundet det lille stakit, forhavs og gavlkvisten.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis inddækninger og ombuk omkring kvisten i fremtiden bliver bearbejdet detaljemæssigt, samt hvis døren var udført som fyldningsdør.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 4

Tilstand 3

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.