

Sylowsvej 57

Registrering foretaget:
juni 2012

Adresse

Sylowsvej 57

Matr.nr.

61p, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opf. år: 1898

Om-/tilbygn. år: 1975

BBR

Samlet etageareal: 92+ 65=
157 m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 1

Signaturforklaring:

Mindre god



Middel



God



Stueetagen

Hoveddør



Fransk dør udført med fyldninger og sidepartier med glasfelter. Dørpartiet er i hvidmalet træ.

Vinduer



To-fags bondehusvinduer i hvidmalet træ.

Kviste



Gavlkvist udført med muret front, flunke i træ og tegltag.

Tag



Sadeltag belagt med røde vingetegl. Tagfladen brydes af et ovenlys-vindue.

Skorsten



Bygningen har en skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i en pudset gul nuance med en tydelig hvid markering af hushjørner og gesims. Overordnet set er der farve- og materialemæssigt fin harmoni mellem facaden, de hvide trævinduer og dør og det røde tag. Den gule nuance på facaden kunne dog med fordel tones mod farven gulddokker, i den klassiske jordfarveskala for bedre at afspejle bygningens arkitektoniske udtryk. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



1½ planshus med enkelte detaljer som pudset gesims udført i sammenhæng med pilastre ved hjørner på hus og ved kvist. Huset virker overordnet velproportioneret men særligt højden på hvid gesims kunne med fordel nedtones.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen - med især gavlkvisten som gennemgående motiv på Sulløvsvej - virker overordnet styrkende for gadeforløbet.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis facaden blev tonet mod farverne i den klassiske jordfarve skala.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 4

Tilstand 3

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.