

## Sylowsvej 5B

Registrering foretaget:  
juni 2012

### Adresse

Sylowsvej 5B

### Matr.nr.

226b, Korsør bygrunde

### Beboelse/erhverv

### Byggesager

Opf. år: 1929

### BBR

Samlet etageareal: 152m<sup>2</sup>

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

### Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



### Stueetagen

#### Hoveddør



Fyldningsdør i hvidmalet træ placeret ved vindfang.

#### Vinduer



Tre-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ med termoglas.

#### Tag



Sadeltag belagt med sort stålpladetag. Tagfladen brydes af et ovenlysvindue.

#### Skorsten



Bygningen har ingen skorsten.



## SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 4

**Bevaringsværdi 5**

*Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.*

## Hele facaden

### Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i blank rød mur med enkelte hvidmarkerede detaljer. Farve- og materialemæssigt fremstår bygningen delvis spoleret grundet det markante sorte ståltag, der dels bryder med det oprindelige materialevalg, men også farvemæssigt tynger huset arkitektonisk. Tagrende og nedløb er udført i zink, og soklen fremstår flot stenbeklædt.

### Arkitektonisk helhed



Overordnet velproportioneret bygmesterhus med fine pudsede detaljer som pudset gesims, dekorerede forskudsjern, rustikhjørner og om-løbende gesims fortsat tagkanten rundt. Arkitektonisk virker særligt taget skæmmende for bygningen med de små træbeklædte gavltrekanter og sorte sternbrædder.

### Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker delvis styrkende for gadeforløbet.

## Anbefalinger

*Bygningen ville fremstå mere klar, hvis taget i fremtiden bliver belagt med røde vingetegl og det halvvalmede tag blev genoprettet.*

*Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.*