

Sylowsvej 61

Registrering foretaget:
juni 2012

Adresse

Sylowsvej 61

Matr.nr.

61e, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opf. år 1909

BBR

Samlet etageareal: 160 m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god ☐

Middel ☐

God ☐



Stueetagen

Hoveddør

☐ ☒ Dobbelt fyldningsdør i hvidmalet træ med overvindue.

Vinduer

☐ ☒ To-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ.

Kviste

☐ ☒ ☐ En gavlkvist udført med muret front, flunke i zink og eternitskifertag, samt en rytterkvist med front i træ, flunke i zink og eternitskifertag.

Tag

☐ ☒ ☐ Sadeltag belagt med eternitskifer.

Skorsten

☒ ☐ Bygningen har en skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i blank rød mur med enkelte detaljer markeret i en hvid nuance. Farve- og materialemæssigt er der overordnet set fin harmoni mellem facade, de hvide trævinduer og døre og det grå eternitskifertag. Materialemæssigt ville særligt taget dog fremstå mere klart, hvis det var udført i naturskifer. Tagrende og nedløb er udført i plast.

Arkitektonisk helhed



Villa med enkelte detaljer som indfatninger trukket i puds med bryn, gavlkvist med omløbende gesims samt profileret pudset gesims. Facadens vertikale spejling over en midterakse virker gennemført og brydes kun af rytterkvisten i højre side.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen med især gavlkvisten virker styrkende for gadeforløbet.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis særligt tagrende og nedløb i fremtiden bliver udført i zink. Taget i naturskifer, og hvis rytterkvistens proportioner blev nedtonet.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.

SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 3

Tilstand 6

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.