

Sylowsvej 69

Registrering foretaget:
juni 2012

Adresse
Sylowsvej 69

Matr.nr.
61f, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv




Byggesager
Opf. år: 1895

BBR
Samlet etageareal: 147 m²

Antal boliger: 1


Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god 
Middel 
God 



Stueetagen

- Hoveddør**  Fyldningsdør i hårdttræ med overvindue.
- Vinduer**  En-fags vinduer i hårdt træ. Vinduerne er med termoglas.
- Kviste**  Frontkvist med muret front, flunke i zink og tag belagt med eternit skifer.
- Tag**  Sadeltag belagt med eternitskifer. Tagfladen brydes af to ovenlysvinduer.
- Skorsten**  Bygningen har ingen skorsten.



SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i blank rød mur. Farve- og materialemæssigt er der overordnet set fin harmoni mellem facade, de brune trævinduer og dør, og det grå eternitskifertag. Materialemæssigt vil særligt taget dog fremstå mere klart, hvis det var udført i ægte skifer. Tagrende og nedløb er udført i plast.

Arkitektonisk helhed



Mindre byhus med enkelte murede detaljer som muret stik over vinduer og dør og savsnitsgesims. Særligt vinduesudformningen harmonerer dårligt med det overordnede arkitektoniske udtryk. Ligeledes skaber ombukket af zink ved kvisten en uheldig rammevirkning omkring murfeltet.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gadeforløbet. Særligt forhaven med den grønne beplantning og stakittet er medvirkende til, at understrege bygningens lille skala.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis taget i fremtiden bliver belagt med skifer og vinduerne blev erstattet med dannebrogsvindue.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.