

Sylowsvej 71

Registrering foretaget:
juni 2012

Adresse
Sylowsvej 71

Matr.nr.
61g, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1895

BBR
Samlet etageareal: 116 m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



Stueetagen

- Hoveddør** Hoveddøren kunne ikke iagttages fra Sylowsvej.
- Vinduer** En-fags vinduer i brunmalet træ. Vinduet er med termoglas
- Kviste** Frontkvist med muret front. Flunke i træ og tag belagt med skifer.
- Tag** Sadeltag belagt med skifer. Tagfladen brydes af et ovenlysvindue, samt en translucent tagplade.
- Skorsten** Bygningen har en skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset, malet i cremefarvet nuance. Materiale-mæssigt er der fin harmoni mellem facaden, de brune trævinduer og det grå skifertag. Facadens cremefarve kunne dog med fordel erstat-tes af en af farverne i den klassiske jordfarveskala. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Mindre byhus med enkelte detaljer som profileret pudset gesims. Særligt vinduesudformningen harmonerer dårligt med det overordnede arkitektoniske udtryk. Ligeledes burde ovenlysvinduet og den translucente tagplade erstattes af tagvinduer.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gadeforløbet. Særligt forhaven med den grønne beplantning og stakittet er medvirkende til at understrege bygningens lille skala.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis kvisten i fremtiden bliver udført med flunke i zink og vinduerne erstattet af dannebrogsvinduer. Ovenlyset og den translucente tagplade kan ligeledes med fordel udskiftes med et ovenlys som matcher bygningens øvrige materialer og arkitektur.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 5

Originalitet 5

Tilstand 5

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.