

Sylowsvej 75

Registrering foretaget:
juni 2012

Adresse

Sylowsvej 75

Matr.nr.

61t, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opf. år: 1910

Om-/tilbyggn. år: 1981

BBR

Samlet etageareal: 130 m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god



Middel



God



Stueetagen

Hoveddør



Halvandendør i hvidmalet træ.

Vinduer



To-fags bondehusvinduer i hvidmalet træ med termoglas.

Kviste



Gavlkvist med muret front, flunke i zink og tag belagt med skifer.

Tag



Sadeltag belagt med skifer. Tagfladen brydes af fire ovenlysvinduer.

Skorsten



Bygningen har en sort stålørers skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset i en cementgrå nuance. Materiale-mæssigt er der en fin harmoni mellem facaden, de hvide vinduer og dør, og det sortgrå tag. Den cementgrå farve på facaden harmonerer dog mindre godt med bygningens arkitektoniske udtryk, og facaden kunne med fordel farvesættes ud fra den klassiske jordfarveskala. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Mindre byhus med enkelte detaljer som profileret gesims trukket i puds. Særligt ovenlysvinduerne virker meget dominerende i tagfladen, både i antal og proportion.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker især med gavlkvisten styrkende for gadeforløbet. Forhaven bør med rette fremstå mere grøn og uden betonstenbelægning.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis særligt antallet af ovenlysvinduer blev modereret, og de fremstod som tagvindue, som matcher bygningens materialer og arkitektur. Ligeledes bør facaden males i en af de klassiske jordfarver.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.