

Sylowsvej 79

Registrering foretaget:
juni 2012

Adresse
Sylowsvej 79

Matr.nr.
61v, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1907

BBR
Samlet etageareal: 434 m²

Antal boliger: 5

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



Stueetagen

- Hoveddør** Halvandendør i hvidmalet træ med fyldning øverst.
- Vinduer** To- og tre-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ med termoglas.
- Kviste** To buede kvist med front, flunke og tag i zink.
- Tag** Helvalmet tag belagt med skifer. Tagfladen brydes af to ovenlysvinduer.
- Skorsten** Bygningen har to skorstene.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset i en grå nuance, med enkelte hvidmalede detaljer. Farve- og materialemæssigt er der en fin harmoni mellem facaden, de hvide vinduer og dør, og det gråsorte tag. Skorstenen fremstår i blank rød mur. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Mindre etagebygning med detaljer som trukket bæltegesims og profileret gesims trukket i puds. Ved stueetage og 1. sal fremstår facaden tilnærmelsesvis spejlet over en vertikal midterakse. Denne symmetri optages desværre ikke af kvistene, der fremstår placeret uden hensyntagen til de nedre etager.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gadeforløbet. Særligt omkring det afskårne hjørne, hvor vejsvinget optages.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis særligt kvistenes proportion og placering i fremtiden bliver afstemt med den øvrige facade, samt hvis indgangsdøren blev udført med overvindue.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 4

Tilstand 3

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.