

Algade 24

Registrering foretaget:
maj 2012

Adresse
Algade 24

Matr.nr.
165a, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1790

BBR
Samlet etageareal: 306 m²

Antal boliger: 0

Antal erhverv: 1

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



Stueetagen

- Portåbning** Retkantet portåbning.
- Hoveddør** Rammedøre i grønmalet træ med overvindue.
- Glasparti** Et-fags glaspartier i varieret størrelse, udført i grønmalet træ.
- Vinduer** Et og to-fags dannebrogsvinduer i grønmalet træ med termoglas.
- Skilte** Skiltningen er udført som påklæbning på vinduerne.
- Tag** Sadeltag belagt med røde vingetegl.
- Skorsten** Bygningen har to skorstene.



SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 5

Tilstand 6

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset i en grå nuance, hvilket delvis bevirker at bygningen fremstår trist. Farve- og materialemæssigt er der ellers fin harmoni mellem de grønne vinduer og døre og det røde tag. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Hjørnebebyggelse med enkelte detaljer som kamtakkede tværgavle og runde støbejernsvinduer. Særligt glaspartier og døre er sammen med farvesætningen af facaden medvirkende til at bryde det overordnede arkitektoniske udtryk. De mindre glaspartier kunne således med fordel udskiftes med dannebrogsvinduer og pudset brystning. Ligeledes bør skiltningen genovervejes.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningens overordnede proportioner virker styrkende for gadeforløbet. Byarkitektonisk virker det fint med tværgavlen i forhold til Algade.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis særlig farvesætningen af facaden blev bearbejdet ud fra den klassiske jordfarveskala, samt hvis de mindre glaspartier blev udskiftet med dannebrogsvinduer og dørene udskiftet med fyldningsdøre.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.