

Algade 41A

Registrering foretaget:
maj 2012

Adresse
Algade 41A

Matr.nr.
114, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1905
Omb. år: 2009

BBR
Samlet etageareal: 355 m²

Antal boliger: 3

Antal erhverv: 1

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



Stueetagen

- Portåbning** Retkantet portåbning, med blå låge i smedjærn og trådnæt.
- Hoveddør** Rammedør i olieret hårdtræ.
- Glaspartier** En-fags glaspartier i olieret hårdtræ.
- Skiltning** Skiltningen er udført som enkeltbogstaver, udhængsskilt samt påklæbning på vinduerne.
- Kviste** Fire mansardkviste med to- og tre-fags dannebrogsvinduer, hvidmalede og med termoglas.
- Tag** Mansardtag belagt med røde vingeteglsten.
- Skorsten** Bygningen har ingen skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset, malet i en sandfarvet nuance med enkelte hvidmalede detaljer. Overordnet set er materialesætningen fin, de olierede hårdtræs glaspartier og dør afviger dog delvis, såvel som farvesætningen af facaden kunne harmonere bedre med bygningens arkitektoniske udtryk. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Mindre byhus med enkelte detaljer som profileret gesims. Ved tagetagen fremstår bygningen symmetrisk, særligt grundet kvistenes proportion og placering. Denne symmetri optages ikke i stueetagen, grundet bl.a. porten. På sigt bør det overvejes, om ikke udformningen af tagetagen bør afspejle stueetagens facadeinddeling.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker delvis styrkende for gadebilledet.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis farvesætningen i fremtiden bliver bearbejdet i.h.t. den klassiske jordfarveskala og glasparti samt dør fremstod hvidmalet.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 5

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.