

Algade 46A, B

Registrering foretaget:
maj 2012

Adresse

Algade 46A, B

Matr.nr.

154a, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opf. år: 1887
Omb. år: 1972

BBR

Samlet etageareal: 422 m²

Antal boliger: 2

Antal erhverv: 1

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



Stueetagen

Portåbning



Retkantet portåbning.

Hoveddør



Rammedør i hvidmalet træ med overvindue.

Glasparti



En-fags glaspartier i hvidmalet træ, sprosseinddelt med fire glasfelter.

Skilte



Skiltningen er udført som enkelt-bogstaver på facaden.

Vinduer



Tre-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ med termoglas.

Kviste



En kvist med fladt tag og flunke i zink, samt en buet kvist med tag og flunke i zink.

Tag



Sadeltag belagt med røde vingeteglsten. Tagfladen brydes af et ovenlysvinduer.

Skorsten



Bygningen har ingen skorsten.



Klippe Atelieret



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Ved stueetagen fremstår facaden i en grov grålig puds. Ved 1. sal fremstår facaden i blank rød mur, med enkelte gulmalede detaljer. Farve- og materialemæssigt er der god harmoni mellem facaden, de hvide vinduer og den blå nuance ved bindingsværket. Soklen skiller sig dog ud ved at være beklædt med blå, glaserede fliser. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Velproportioneret etagebygning med enkelte detaljer som facadekarnap udført i bindingsværk med profileringer i træet og tavler muret med formsten. De fine detaljer bevirker, sammen med farvesætningen, at bygningen fremstår meget autentisk og virker derved underbyggende for det samlede arkitektoniske udtryk.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gadebilledet.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis kvistene i fremtiden bliver formmæssigt afstemt, og placeret således at disse optog facadeinddelingen fra de underliggende etager, samt hvis fliserne ved soklen blev fjernet.

Se også Lokalplan for Korsør bymidte.

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 5

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.