

Algade 56A, B

Registrering foretaget:
maj 2012

Adresse

Algade 56A, B

Matr.nr.

149a, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opf. år: 1780
Omb. år: 1992

BBR

Samlet etageareal: 410 m²

Antal boliger: 5

Antal erhverv: 2

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



Stueetagen

- Hoveddør** Rundbuet portåbning, med overvindue udført som vifte i blåmalet træ.
- Glaspartier** Glasparti udført i grå alu med rammedør placeret midt for. To-fags glasparti i grå aluminium.
- Skilte mm.** Skiltningen er udført som sorte enkeltbogstaver, pladeskilt og påklæbning på vinduer. Bygningen har endvidere to større faldmarkiser, placeret over glaspartierne.
- Vinduer** To-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ med termoglas.
- Kviste** Kviste med fladt tag. Udført med to-fags vinduer og flunke i plademateriale.
- Tag** Sadeltag belagt med sort/grå eternitplader.
- Skorsten** Bygningen har to skorstene.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facade fremstår pudset i en gul nuance med enkelte detaljer malet i en hvid nuance. Farvemæssigt er der god harmoni mellem facaden og de hvide vinduer. Materiale-mæssigt sløres helhedsindtrykket dog væsentligt af det sortgrå eternittag og glaspartierne i alu, der til en vis grad også bryder med farvesætningen. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Velproportioneret ni-fags bygning med fine detaljer som lisener, trukket gesims og bæltegesims. Særligt udformningen af glaspartierne i stueetagen og kvistene ved taget er medvirkende til at sløre bygningens ellers fine arkitektoniske greb.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningens overordnede proportion virker styrkende for gadebilledet.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis taget i fremtiden bliver belagt med røde vingetegl og kvistene tilpasset det overordnede arkitektoniske udtryk, samt hvis glaspartierne i stueetagen udformes så disse optager takten og proportionerne fra vinduerne på 1. sal.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 5

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.