

Baggade 53

Registrering foretaget:
juni 2012



Adresse
Baggade 53

Matr.nr.
38, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1848

BBR
Samlet etageareal: 165 m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God

Stueetagen

- Hoveddør** Fyldningsdør i hvidmalet træ med sprosseinddelt glasrude i den øvre del.
- Vinduer** To-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ med termoglas.
- Tag** Sadeltag belagt med røde vingetegl. Tagfladen brydes af et ovenlysvindue.
- Skorsten** Bygningen har ingen skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i blank rød mur. Farve- og materialemæssigt er der fin harmoni mellem facaden, de hvide trævinduer og dør, den sort-tjærede sokkel og det røde tegltag. Tagrenden og nedløbet er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Velproportioneret to-etages bygning med murede detaljer som bæltegesims muret i formsten, murede stik og aftrappet gesims delvis muret med formsten. Huset fremstår med en taktfast inddeling mellem vinduer og dør, hvilket virker fremmende for det arkitektoniske udtryk. Ovenlysvinduet indordner sig desværre ikke denne inddeling.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker med sin form, detaljering og proportion styrkende for gadebilledet.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis ovenlysvinduet respekterede vinduesinddelingen i facaden. Formmæssigt kunne ovenlysvinduet med fordel erstattes af et klassisk tagvindue, eller en mindre kvist/ark placeret midt over facaden. Det er væsentligt at bemærke at man skal være påpasselig med at foretage øvrige ændringer på facaden.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 5

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.