

## Blindeport 2

Registrering foretaget:  
juni 2012

Adresse  
Blindeport 2

Matr.nr.  
237c, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager  
Opf. år: 1877

BBR  
Samlet etageareal: 140 m<sup>2</sup>

Antal boliger: 0

Antal erhverv: 1

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



### Stueetagen

- Hoveddør**   Fransk dør i hvidmalet træ udført med fyldninger og glas i de øvre felter. Døren har sideparti.
- Vinduer**   Mod Blindeport to-fags bondehusvinduer i hvidmalet træ med termoglas. Mod haven to-fags dannebrogsvinduer ligeledes i hvidmalet træ med termoglas.
- Skilt**   Mindre pladeskilt placeret ved indgangsdør.
- Tag**   Sadeltag belagt med røde vingetegl. Mod Blindeport er taget udført med halvvalm.
- Skorsten**   Bygningen har ingen skorsten.



## Hele facaden

### Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset i en hvid nuance. Farve- og materialemæssigt er der fin harmoni mellem facaden, de hvide trævinduer og dør, den sorttjærede sokkel og det røde tegltag. Det lille pladeskilt fremstår farvemæssigt meget markant, men størrelsen kompenserer delvis herfor. Tagrenden og nedløbet er udført i zink.

### Arkitektonisk helhed



Velproportioneret to-etages gavlbbygning med detaljer som pilastre, indfatning omkring hoveddør og pudset gesims. Mod haven fremstår bygningen taktfast med en fin inddeling mellem vinduerne, hvilket virker fremmede for det arkitektoniske udtryk. Ved gavlen mod Blindeport mangler facaden delvis et fast arkitektonisk greb.

### Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen vender sig i højere grad mod haven og i mindre grad mod gaden.

### Anbefalinger

*Bygningen ville fremstå mere klar, hvis der blev udført en konsekvent inddeling af facaden i gavle, eksempelvis ved etableringen af yderligere vinduer.*

*Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.*

## SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 4

**Bevaringsværdi 4**

*Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.*