

Blindeport 5

Registrering foretaget:
juni 2012

Adresse
Blindeport 5

Matr.nr.
195a, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1908

BBR
Samlet etageareal: 196 m²

Antal boliger: 3

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



Stueetagen

- Hoveddør** Dobbelt rammedør i hvidmalet træ med fyldning over døren. Den øvre del af dørene er udført med rektangulær rude.
- Vinduer** Varieret udførte vinduer. Primært som to-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ med småsprossede ruder øverst. Ved gavlen er vinduerne udført som et-fags sprossede vinduer i plast.
- Kvist** Københavnerkvist med flunke og tag i zink. Kvisten er meget kraftigt nedskåret i tagfladen.
- Karnap** Karnap placeret over afskåret hjørne. Udført med konsoller og eternitskiferbelagt pyramidetag.
- Tag** Sadeltag belagt med rød vingetegl.
- Skorsten** Bygningen har ingen skorsten.



SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår tyndpudset, malet i en lys laksefarvet nuance, med enkelte detaljer markeret med en hvid nuance. Farve- og materiale-mæssigt fremstår bygningen overordnet harmonisk, de hvide plast vinduer skiller sig dog markant ud fra det øvrige materialevalg. Ligeledes kunne facaden med fordel være farvesat efter den klassiske jordfarveskala, hvorved bygningens arkitektoniske udtryk ville komme bedre til udtryk. Tagrenden og nedløbet er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Karakteristisk hjørnebygning med flere fine detaljer som, afskåret hjørne med facadekarnap, profilerede bæltegesimser, profileret pudset gesims og spejle under vinduer ved 1. sal. Særligt hoveddøren og plastvinduerne afviger i form og detaljering fra den øvrige bygnings arkitektoniske udtryk. Ligeledes er kvisten meget kraftigt nedskåret i tagfladen, hvilket virker slørende.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen fremstår styrkende for gadebilledet.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis facaden blev farvesat efter en af farvene i den klassiske jordfarveskala. Ligeledes kunne kvisten med fordel fjernes og indgangsdøren ændres til dobbelt fyldningsdør med overvindue.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.