

Brogade 1

Registrering foretaget:
August 2012

Adresse

Brogade 1

Matr.nr.

190a, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opf. år: 1844

BBR

Samlet etageareal: 427 m²

Antal boliger: 2

Antal erhverv: 1

Signaturforklaring:

Mindre god	☐
Middel	☐
God	☐



Stueetagen

Hoveddør



Rammedør i hvidmalet træ udført med viftevindue og tre-mindre fyldninger. Dørpartiet har overvindue.

Glaspartier



To-fags glaspartier i hvidmalet træ udført med en afblænding af de øverste glasfelter.

Skilte



Skiltningen er udført som udhængsskilte, enkeltbogstaver med logo og påklæbning på glaspartierne.

Vinduer



To-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ med termorude

Kviste



Buede kviste med front og tag i zink, samt flunke i glas.

Tag



Halvvalmet sadeltag belagt med rød vingetegl.

Skorsten



Bygningen har en ingen skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset malet i en lys gul nuance med enkelte detaljer markeret i en hvid nuance. Farve- og materialemæssigt er der fin harmoni mellem facaden, de hvide glaspartier, trævinduerne og døren samt det røde tegltag. Særligt skiltningens farvesætning kunne dog være tilpasset bedre til bygningen. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Hjørnebygning med enkelte detaljer som trukket gesims, profilerede overliggere over vindueshullerne og konisk søjle ved hjørnenichen. Arkitektonisk synes der i særlig grad at mangle en sammenhæng mellem stue og 1. sal. Særligt glaspartierne virker meget dominerende i deres størrelse og er placeret uden hensyntagen til vinduestakten fra vinduerne på 1. sal. Ligeledes virker særligt skiltningen og facadebelysningen mod Batterivej slørende for bygningens arkitektoniske udtryk.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gadebilledet.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis stueetagen blev arkitektonisk bearbejdet ud fra en hensyntagen til de overliggende etager, samt hvis indgangsdøren blev udført som fyldningsdør og skiltningen afstemt med det arkitektoniske udtryk.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.