

# Fiskergade 10

Registrering foretaget:  
juni 2012

## Adresse

Fiskergade 10

## Matr.nr.

88b, Korsør bygrunde

## Beboelse/erhverv

## Byggesager

Opf. år: 1877

## BBR

Samlet etageareal: 167 m<sup>2</sup>

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

## Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



## Stueetagen

### Hoveddør



Rammedør i hvid plast, udført med glas øverst og fyldning nederst.

### Vinduer



Tre to-fags bondehusvinduer udført i hvidmalet træ.

### Kviste



Lang og dominerende taskekvist med front og flunke i træ og tegltag.

### Tag



Sadeltag belagt med røde vingetegl.

### Skorsten



Bygningen har ingen skorsten.



## SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 5

**Bevaringsværdi 5**

*Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.*

## Hele facaden

### Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset, malet i en grå nuance. Overordnet set er der farve- og materialemæssigt god harmoni mellem facaden, de hvide vinduer og dør, den sorttjærede sokkel og det røde tegltag. Særligt indgangsdøren udført i plast afviger dog fra det overordnede arkitektoniske udtryk. Tagrende og nedløb er ligeledes udført i plast.

### Arkitektonisk helhed



Mindre byhus, med enkelte fine detaljer som trukket pudset gesims samt altankasser under vinduer. Særligt taskekvisten bryder delvis med husets ellers fine og taktfaste proportioner og kunne med fordel fremstå mindre dominerende.

### Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gadebilledet.

## Anbefalinger

*Bygningen ville fremstå mere klar, hvis facaden i fremtiden fremstår malet i en af de klassiske jordfarver, hvis indgangsdøren bliver udført som fyldningsdør i træ og hvis, tagrende og nedløb blev udført i zink. Taskekvisten virker meget dominerende og bør i fremtiden fremstå mindre dominerende.*

*Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.*