



## Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv  
Antal bygninger: 1  
Antal andre objekter: 0  
Komplekstype:  
Bondegård  
Oprettet dato: 1/1-1994

## Bygningskonstruktion

Bygningsdel: Trappe  
Dør/Port: Fyldingsdør  
Dør/Port: Revleport  
Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom  
Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl  
Gesims: Muret med puds/stuk  
Hovedplan: Tofløjet bygning  
Sokkel: Granit/kampesten  
Stilart: Anden stilart  
Tagkonstruktion: Valmtag  
Vindue: Retkantet  
Ydermur: Puds, overfladebehandling

## Vurdering

Arkitektonisk værdi: 3  
Kulturhistorisk værdi: 3  
Miljømæssig værdi: 4  
Originalitet: 5  
Tilstand: 3  
Registreringsdato: 18-08-1993  
**Bevaringsmæssig værdi: 3**

**Matr. nr.**  
1 P Snedinge

**Beboelse / erhverv**  
Stuehus til  
landbrugsejendom

**Bygget**  
1850

**BR**  
Samlet areal: 339 m<sup>2</sup>

Antal beboelser: 4

Antal erhverv:



## Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom - Herregård

Indre forhold: Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

## Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a71-21-22+c3

## SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 3

**Bevaringsværdi 3**

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.