

Bygning 1.



Matr. nr.

9 B Omø

Beboelse / erhverv

Stuehus til
landbrugsejendom

Bygget

1912

BR

Samlet areal: 101 m²

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Notat: udvidet skorsten i gavl

Aktuel status: Aktiv

Betegnelse: Klintegården

Antal bygninger: 1

Antal andre objekter: 0

Komplekstype:

Bondegård

Oprettet dato: 1/1-1994

Bygningskonstruktion

Dør/Port: Fyldingsdør

Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom

Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl

Gesims: Muret gesims

Hovedplan: Enfløjet bygning

Sokkel: Støbt (beton)

Stilart: Anden stilart

Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag

Udsmykning: Vindues-, dør- eller portindfatning

Vindue: Retkantet


Vindue: Fladbuet

Ydermur: Ubehandlet overflade

Vurdering

Registreringsdato: 06-07-1993

Billede



Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom - Bondegård

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Omgivelser:

Natur - Træer

Natur - Fjord, hav, bugt

Bygningsværker - Belægning, fortov

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: b15 - 12-13-14

SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.