

## Bygning 1.

**Matr. nr.**  
3 A Venslev.

**Beboelse / erhverv**  
Stuehus til landejendom

**Bygget**  
1870

**BR**  
Samlet areal: 216 m<sup>2</sup>

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:



### Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv  
Antal bygninger: 1  
Antal andre objekter: 0  
Komplekstype:  
Bondegård  
Oprettet dato: 1/1-1994

### Bygningskonstruktion

Bygningsdel: Trappe  
Dør/Port: Fyldingsdør  
Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom  
Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl  
Gesims: Muret gesims  
Hovedplan: Enfløjet bygning  
Sokkel: Granit/kampesten  
Stilart: Anden stilart  
Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag  
Udsmykning: Frise, bånd  
Udsmykning: Vindues-, dør- eller portindfatning  
Vindue: Nye vinduer  
Ydermur: Ubehandlet overflade

### Vurdering

Kulturhistorisk vurdering: Smuk, velbevaret kampestensgård m. teglstensstuehus

Originalitetsvurdering: Original fyldningsfløjdøre

Registreringsdato: 27-07-1993

Billede

## SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 3

Tilstand 5

**Bevaringsværdi 3**

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.

## Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Landsby

Indre forhold: Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)

Ydre forhold: Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)

Omgivelser:

Natur - Have

## Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a37 32