

Bygning 1.

Matr. nr.

1 a Båslunde

Beboelse / erhverv

Stuehus til landejendom

Bygget


1890

BR

Samlet areal: 150 m²

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:



Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv

Betegnelse: Rolighedsgård

Antal bygninger: 1

Antal andre objekter: 0

Komplekstype:

Bondegård

Oprettet dato: 1/1-1994

Bygningskonstruktion

Dør/Port: Fyldingsdør

Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom

Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl

Gesims: Muret med puds/stuk

Hovedplan: Enfløjet bygning

Sokkel: Granit/kampesten

Sokkel: Markeret, puds eller maling

Stilart: Anden stilart

Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag

Udsmykning: Sålbænk

Vindue: Retkantet

Ydermur: Puds, overfladebehandling

Vurdering

Registreringsdato: 22-07-1993



Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom - Bondegård

Indre forhold: Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Omgivelser:

Natur - Træer

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a30-26

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 3

Tilstand 4

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.