

Bygning 2.



**Matr. nr.**

1 a Båslunde

**Beboelse / erhverv**

Bygning til produktion på landejendom

**Bygget**

1890  
Ombygget 1946

**BR**

Samlet areal: 246 m<sup>2</sup>

Antal beboelser:

Antal erhverv: 1

**Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune**

Aktuel status: Aktiv

Antal bygninger: 1

Antal andre objekter: 0

Komplekstype:

Bondegård

Oprettet dato: 1/1-1994

**Bygningskonstruktion**

Oprindelig funktion: Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

**Vurdering**

Registreringsdato: 22-07-1993

**Bygningsomgivelser**

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom - Bondegård

Indre forhold: Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Omgivelser:

Natur - Træer

**Administrative oplysninger**

Fotoarkiv: a30-27+28



## SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 3

Tilstand 4

**Bevaringsværdi 3**

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.