

Bygning 1.



Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv
Antal bygninger: 1
Antal andre objekter: 0
Komplekstype:
Bondegård
Oprettet dato: 1/1-1994

Matr. nr.
9 A Bøgelunde

Beboelse / erhverv
Stuehus til landejendom

Bygget
1873

BR
Samlet areal: 133 m²

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

Bygningskonstruktion

Bygningsdel: Trappe
Dør/Port: Fyldingsdør
Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl
Gesims: Muret gesims
Hovedplan: Enfløjet bygning
Sokkel: Markeret, puds eller maling
Sokkel: Granit/kampesten
Stilart: Anden stilart
Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag
Vindue: Fladbuet
Vindue: Retkantet
Ydermur: Kalket/malet

Vurdering

Originalitetsvurdering: Vindueshuler dog gjort en petrin bredere

Registreringsdato: 28-07-1993



Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom - Hus

Indre forhold: Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a68 32



SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 3

Tilstand 4

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.