



Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv
Antal bygninger: 1
Antal andre objekter: 0
Oprettet dato: 1/1-1994

Matr. nr.
181 I Bygrunde

Beboelse / erhverv
Dobbelthus

Bygget
1890

BBR
Samlet areal: 70 m²

Antal beboelser: 1

Antal erhverv: 0


Bygningskonstruktion

Dør/Port: Fyldingsdør
Oprindelig funktion: Række-, kæde- eller dobbelthus
Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl
Gesims: Muret gesims
Hovedplan: Enfløjet bygning
Kvist: Tagkvist
Sokkel: Markeret, puds eller maling
Stilart: Anden stilart
Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag
Vindue: Retkantet
Ydermur: Træbeklædt

Vurdering

Originalitetsvurdering: Uheldig blå farve, schweitzer/ballonkvist mod Noret
Registreringsdato: 28-06-1993

Billede



Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Købstad - Villakvarter, parcelhusområde

Indre forhold: Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)

Ydre forhold: Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)

Omgivelser:

Anlæg - Gårdrum, gårdsplads

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a5-30

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 5

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.