



Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Notat: 45.29 murstenspiller ved indkørsel.

Aktuel status: Aktiv

Antal bygninger: 1

Antal andre objekter: 0

Oprettet dato: 1/1-1994

Vurdering

Arkitektonisk værdi: 3

Arkitektonisk vurdering: dog veranda (5 min)

Kulturhistorisk værdi: 4

Miljømæssig værdi: 3

Originalitet: 3

Tilstand: 3

Registreringsdato: 28-06-1993

Bevaringsmæssig værdi: 3

Bygningskonstruktion

Bygningsdel: Trappe

Dør/Port: Fyldingsdør

Oprindelig funktion: Fritliggende enfamiliehus

Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl

Gesims: Muret gesims

Hovedplan: Enkelthus uden facadeorientering

Kvist: Facade-/frontkvist

Sokkel: Markeret, puds eller maling

Stilart: Bedre byggeskik

Tagkonstruktion: Valmtag

Udsmykning: Lodrette skulpturelle elementer (søjler)

Vindue: Retkantet

Ydermur: Ubehandlet overflade

Matr. nr.

198 A Bygrunde

Beboelse / erhverv

Enfamiliehus

Bygget

1927

Ombygget 1945

BBR

Bygning 1:

Samlet areal: 111 m²

Bygning 2: 42 m²

Antal beboelser: 1

Antal erhverv: 0

Billede

SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 3

Tilstand 3

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.

Vurdering

Arkitektonisk vurdering: Dog veranda (5 min)

Registreringsdato: 28-06-1993

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Købstad - Villakvarter, parcelhusområde

Indre forhold: Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)

Ydre forhold: Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)

Omgivelser:

Anlæg - Gårdrum, gårdsplads

Bygningsværker - Andet

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a5-20