



Matr. nr.
181 G Bygrunde

Beboelse / erhverv
Flerfamiliehus

Bygget
1890

BBR
Samlet areal: 192 m²

Antal beboelser: 5

Antal erhverv: 0

Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv
Antal bygninger: 1
Antal andre objekter: 0
Oprettet dato: 1/1-1994


Bygningskonstruktion

Dør/Port: Ny dør
Oprindelig funktion: Række-, kæde- eller dobbelthus
Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl
Gesims: Muret gesims
Hovedplan: Enfløjet bygning
Kvist: Tagkvist
Sokkel: Granit/kampesten
Stilart: Anden stilart
Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag
Udsmykning: Frise, bånd
Vindue: Fladbuet
Ydermur: Kalket/malet

Vurdering

Arkitektonisk vurdering: Smukt velpro. længehus
Tilstandsvurdering: Mindre heldige nye vinduer og døre samt kvist
Registreringsdato: 28-06-1993

Billede



Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Købstad - Villakvarter, parcelhusområde

Indre forhold: Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)

Ydre forhold: Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a5-29

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.