

Bygning 4.



**Matr. nr.**  
1 E Basnæs

**Beboelse / erhverv**  
Enfamiliehus

**Bygget**  
1905

**BR**  
Samlet areal: 260 m<sup>2</sup>

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

## Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Notat: 39 Vindfang stort 40 Flotte beslag på flammeret dør  
Aktuel status: Aktiv  
Betegnelse: Purrehus  
Objekt: Skovfogedbolig  
Antal bygninger: 1  
Antal andre objekter: 0  
Komplekstype:  
Bondegård  
Oprettet dato: 1/1-1994

## Bygningskonstruktion

Bygningsdel: Andet  
Dør/Port: Fyldingsdør  
Dør/Port: Flammeret dør  
Dør/Port: Revledør  
Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom  
Gavlkonstruktion: Bindingsværksgavl  
Gesims: Tagudhæng med synlige spær  
Hovedplan: Tofløjet bygning  
Sokkel: Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)  
Stilart: Anden stilart  
Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag  
Udsmykning: Andet  
Vindue: Retkantet  
Vindue: Fladbuet  
Ydermur: Kalket/malet

## Vurdering

Registreringsdato: 17-08-1993

Bevaringsmæssig vurdering: Bør fredes!



## Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom - Bondegård

Indre forhold: Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Omgivelser:

Natur - Park, skov

Natur - Dam, sø, kær

## Administrative oplysninger

Fotoarkiv: b45-20+21

## SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 3

Tilstand 4

**Bevaringsværdi 3**

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.