

## Bygning 1.

### Matr. nr.

11 A Bisserup

### Beboelse / erhverv

Enfamiliehus

### Bygget

1880

Ombygget 1983

### BR

Samlet areal: 136 m<sup>2</sup>

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:



## Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv

Betegnelse: Vængegård

Antal bygninger: 1

Antal andre objekter: 0

Komplekstype:

Husmandssted

Oprettet dato: 1/1-1994

## Bygningskonstruktion

Dør/Port: Fyldingsdør

Dør/Port: Ny dør

Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom

Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl

Gesims: Tagudhæng med synlige spær

Hovedplan: Gavlhus

Kvist: Tagkvist

Sokkel: Markeret, puds eller maling

Stilart: Anden stilart

Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag

Vindue: Retkantet

Vindue: Nye vinduer

Ydermur: Puds, overfladebehandling

## Vurdering

Miljømæssig vurdering: flot have

Registreringsdato: 04-08-1993

Bevaringsmæssig vurdering: smukt indre anlæg/på trods af ombygge gavl mod vej

Billede

## SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 5

Tilstand 4

**Bevaringsværdi 3**

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.

## Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom - Bondegård

Indre forhold: Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Omgivelser:

Natur - Træer

Natur - Have

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a50 29