



Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Notat: 39 overdækket indgang
Aktuel status: Aktiv
Antal bygninger: 1
Antal andre objekter: 0
Komplekstype:
Bondegård
Oprettet dato: 1/1-1994

Matr. nr.
5 D Bisserup

Beboelse / erhverv
Stuehus til landejendom

Bygget
1916

BR
Samlet areal: 133 m²

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

Bygningskonstruktion


Bygningsdel: Andet
Dør/Port: Fyldingsdør
Dør/Port: Beklædt dør
Dør/Port: Ny dør
Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom
Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl
Gesims: Muret med puds/stuk
Hovedplan: Enfløjet bygning
Kvist: Facade-/frontkvist
Sokkel: Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart: Anden stilart
Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag
Vindue: Retkantet
Vindue: Rundbuet
Vindue: Nye vinduer
Ydermur: Puds, overfladebehandling

Vurdering

Registreringsdato: 04-08-1993

Bevaringsmæssig vurdering: på trods af gavl

Billede



SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 5

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom - Bondegård

Indre forhold: Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Omgivelser:

Natur - Træer

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a50 31