



**Matr. nr.**

4 G Boeslunde By

**Beboelse / erhverv**

Flerfamiliehus

**Bygget**

1890

Ombygget 1979

**BR**

Samlet areal: 154 m<sup>2</sup>

Antal beboelser: 2

Antal erhverv:

**Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune**

Aktuel status: Aktiv

Objekt: Gl. brugs

Antal bygninger: 1

Antal andre objekter: 0

Oprettet dato: 1/1-1994

**Bygningskonstruktion**

Bygningsdel: Trappe

Dør/Port: Fyldingsdør

Dør/Port: Ny dør

Oprindelig funktion: Række-, kæde- eller dobbelthus

Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl

Gesims: Muret med puds/stuk

Hovedplan: Tofløjet bygning

Sokkel: Granit/kampesten

Sokkel: Markeret, puds eller maling

Stilart: Anden stilart

Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag

Udsmykning: Vindues-, dør- eller portindfatning


Vindue: Fladbuet

Ydermur: Kalket/malet

**Vurdering**

Registreringsdato: 12-07-1993

Billede



### SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 4

**Bevaringsværdi 3**

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.

## Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Landsby

Ydre forhold: Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)

### Administrative oplysninger

Fotoarkiv: b19-21