



Matr. nr.

2 R Boeslunde By

Beboelse / erhverv

Enfamiliehus

Bygget

1895

BR

Samlet areal: 130 m²

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv

Antal bygninger: 1

Antal andre objekter: 0

Oprettet dato: 1/1-1994

Bygningskonstruktion

Dør/Port: Fyldingsdør

Dør/Port: Ny dør

Dør/Port: Fyldingsport

Oprindelig funktion: Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl

Gesims: Muret med puds/stuk

Hovedplan: Gavlhus

Sokkel: Granit/kampesten

Sokkel: Markeret, puds eller maling

Stilart: Anden stilart

Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag

Vindue: Nye vinduer

Vindue: Rundbuet

Vindue: Fladbuet


Ydermur: Puds, overfladebehandling

Vurdering

Registreringsdato: 12-07-1993

Bevaringsmæssig vurdering: "P.g.a. ""anlæggets"" helhed, samhörighed med nr.127"

Billede



Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Landsby

Ydre forhold: Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: b19-27

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 6

Tilstand 4

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.