



Matr. nr.

2 D Boeslunde By

Beboelse / erhverv

Enfamiliehus

Bygget

1893

BR

Samlet areal: 70 m²

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv

Antal bygninger: 1

Antal andre objekter: 0

Oprettet dato: 1/1-1994

Bygningskonstruktion

Dør/Port: Beklædt dør

Dør/Port: Ny dør

Oprindelig funktion: Fritliggende enfamiliehus

Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl

Gesims: Muret gesims

Hovedplan: Enfløjet bygning

Kvist: Tagkvist

Sokkel: Granit/kampesten

Sokkel: Markeret, puds eller maling

Stilart: Anden stilart

Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag


Vindue: Retkantet

Ydermur: Kalket/malet

Vurdering

Registreringsdato: 12-07-1993

Billede



SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Landsby

Ydre forhold: Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)

Omgivelser:

Natur - Træer

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: b19-28