



Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv
Objekt: Landarbejderbolig
Antal bygninger: 1
Antal andre objekter: 0
Oprettet dato: 1/1-1994

Matr. nr.
1 A Lindeskov

Beboelse / erhverv
Enfamiliehus

Bygget
1913

BR
Samlet areal: 82 m²

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

Bygningskonstruktion

Dør/Port: Beklædt dør
Dør/Port: Ny dør
Oprindelig funktion: Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl
Gesims: Muret med puds/stuk
Hovedplan: Enfløjet bygning
Sokkel: Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart: Anden stilart
Tagkonstruktion: Valmtag
Udsmykning: Fordakning
Vindue: Retkantet
Vindue: Rundbuet
Ydermur: Puds, overfladebehandling

Vurdering

Registreringsdato: 16-07-1993

Bevaringsmæssig vurdering: Bør bevares i forbindelse med gården

Billede



Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom - Hus

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Omgivelser:

Natur - Fjord, hav, bugt

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: b30-13

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 2

Originalitet 3

Tilstand 4

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.