

Egholmvej 100



Matr. nr.

1 Egholm

Beboelse / erhverv

Flerfamiliehus

Bygget

1895

BR

Samlet areal: 223 m²

Antal beboelser: 2

Antal erhverv:

Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv

Betegnelse: egholm

Antal bygninger: 1

Antal andre objekter: 0

Oprettet dato: 1/1-1994

Bygningskonstruktion

Bygningsdel: Balkon, altan

Bygningsdel: Veranda, udestue

Dør/Port: Fyldingsdør

Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom

Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl

Gesims: Tagudhæng med synlige spær

Hovedplan: Enkelthus uden facadeorientering

Kvist: Facade-/frontkvist

Kvist: Tagkvist

Sokkel: Markeret, puds eller maling

Stilart: Anden stilart

Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag

Udsmykning: Frise, bånd

Udsmykning: Inskriptioner

Vindue: Fladbuet

Vindue: Runde og ovale

Ydermur: Puds, overfladebehandling

Vurdering

Originalitetsvurdering: nye kviste, adgangen til huset ny, virker noget tung

Registreringsdato: 12-08-1993



Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom - Bondegård

Indre forhold: Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)

Omgivelser:

Natur - Have

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a67-30, 32

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 6

Tilstand 3

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.