

Bygning 1



Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv
Antal bygninger: 1
Antal andre objekter: 0
Komplekstype:
Bondegård
Oprettet dato: 1/1-1994

Matr. nr.
1 A Magleby Ravnemark

Beboelse / erhverv
Stuehus til landejendom

Bygget
1907

BBR
Samlet areal: 313 m²

Antal beboelser: 2

Antal erhverv: 0

Bygningskonstruktion

Bygningsdel: Porticus, søjlebåret forhal
Bygningsdel: Porticus, søjlebåret forhal
Bygningsdel: Balkon, altan
Dør/Port: Fyldingsdør
Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom
Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl
Gesims: Muret gesims
Hovedplan: Enfløjet bygning
Kvist: Facade-/frontkvist
Sokkel: Markeret, puds eller maling
Stilart: Anden stilart
Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag
Udsmykning: Frise, bånd
Vindue: Retkantet

Ydermur: Puds, overfladebehandling

Vurdering

Arkitektonisk vurdering: Meget sammensat
Kulturhistorisk vurdering: Utrolig detaljeret
Miljømæssig vurdering: Smuk have og gård særegen have foran mod gårdsplads
Registreringsdato: 30-06-1993
Bevaringsmæssig vurdering: P.g.a. sammenhæng med anlæg



Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom - Bondegård

Indre forhold: Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)

Ydre forhold: Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)

Omgivelser:

Natur - Have

Natur - Allé

Anlæg - Gårdrum, gårdsplads

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a9-10+11+23

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 3

Tilstand 5

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.