

Bygning 1.

Matr. nr.

4 R Boeslunde By

Beboelse / erhverv

Stuehus til
landbrugsejendom

Bygget

1930

BR

Samlet areal: 129 m²

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:



Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv

Betegnelse: Espemosegård

Antal bygninger: 1

Antal andre objekter: 0

Komplekstype:

Bondegård

Oprettet dato: 1/1-1994

Bygningskonstruktion

Dør/Port: Fyldingsdør

Dør/Port: Ny dør

Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom

Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl

Gesims: Muret gesims

Hovedplan: Enfløjet bygning

Kvist: Tagkvist

Sokkel: Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)

Stilart: Anden stilart

Tagkonstruktion: Valmtag

Vindue: Retkantet

Ydermur: Ubehandlet overflade

Vurdering

Registreringsdato: 14-07-1993

Bevaringsmæssig vurdering: Trods uheldige nye vinduer i hovedbygningen

Billede

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom - Bondegård

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Omgivelser:

Natur - Træer

Notat om omgivelser: Flot gårdspladstræ !

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: b26-11+12+c2-8