



Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv
Antal bygninger: 1
Antal andre objekter: 0
Komplekstype:
Beboelse mm.
Oprettet dato: 1/1-1994

Matr. nr.
13 B Glænø

Beboelse / erhverv
Enfamiliehus

Bygget
1940

BR
Samlet areal: 91 m²

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

Bygningskonstruktion

Dør/Port: Fyldingsdør
Dør/Port: Ny dør
Oprindelig funktion: Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.
Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl
Gesims: Muret gesims
Hovedplan: Enfløjet bygning
Sokkel: Markeret, puds eller maling
Stilart: Anden stilart
Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag
Vindue: Retkantet
Ydermur: Kalket/malet

Vurdering

Registreringsdato: 10-08-1993

Billede



Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom

Indre forhold: Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Omgivelser:

Natur - Fjord, hav, bugt

Natur - Træer

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a58 3

SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.