

## Bygning 1



### Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv  
Antal bygninger: 1  
Antal andre objekter: 0  
Komplekstype:  
Beboelse mm.  
Oprettet dato: 1/1-1994

**Matr. nr.**  
13 B Glænø

**Beboelse / erhverv**  
Bygning til produktion

**Bygget**  
1830

**BR**  
Samlet areal: 75 m<sup>2</sup>

Antal beboelser:

Antal erhverv: 1

### Bygningskonstruktion

Dør/Port: Fyldingsdør  
Dør/Port: Ny dør  
Oprindelig funktion: Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.  
Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl  
Gesims: Muret gesims  
Hovedplan: Enfløjet bygning  
Sokkel: Markeret, puds eller maling  
Stilart: Anden stilart  
Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag  
Vindue: Retkantet  
Ydermur: Kalket/malet

### Vurdering

Registreringsdato: 10-08-1993

Billede



## Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom

Indre forhold: Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Omgivelser:

Natur - Fjord, hav, bugt

Natur - Træer

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a58 4

## SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 4

Tilstand 4

**Bevaringsværdi 3**

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.