

## Bygning 2.

**Matr. nr.**

12 A Glænø

**Beboelse / erhverv**

Bygning til produktion på landejendom

**Bygget**

1800

**BR**

Samlet areal: 198 m<sup>2</sup>

Antal beboelser:

Antal erhverv: 1



### Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv

Antal bygninger: 1

Antal andre objekter: 0

Komplekstype:

Bondegård

Oprettet dato: 1/1-1994

### Bygningskonstruktion

Bygningsdel: Trappe

Dør/Port: Beklædt dør

Dør/Port: Ny dør

Oprindelig funktion: Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl

Hovedplan: Enfløjet bygning

Sokkel: Markeret, puds eller maling

Stilart: Anden stilart

Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag

Vindue: Retkantet

Vindue: Nye vinduer

Ydermur: Kalket/malet

### Vurdering

Registreringsdato: 10-08-1993

Billede



## Bygningsomgivelser

Fritliggende ejendom - Bondegård

Indre forhold: Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Omgivelser:

Natur - Træer

Natur - Fjord, hav, bugt

Bygningsværker - Stengærde

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a58 5+9

## SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 5

Tilstand 4

**Bevaringsværdi 3**

Bygningen er kategoriseret med en høj eller bevaringsværdi.