

Bygning 4.



Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv
Antal bygninger: 1
Antal andre objekter: 0
Komplekstype:
Bondegård
Oprettet dato: 1/1-1994

Bygningskonstruktion

Bygningsdel: Trappe
Dør/Port: Beklædt dør
Dør/Port: Ny dør
Oprindelig funktion: Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.
Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl
Hovedplan: Enfløjet bygning
Sokkel: Markeret, puds eller maling
Stilart: Anden stilart
Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag
Vindue: Retkantet
Vindue: Nye vinduer
Ydermur: Kalket/malet

Vurdering

Registreringsdato: 10-08-1993

Matr. nr.
12 A Glænø

Beboelse / erhverv
Bygning til produktion på
landejendom

Bygget
1800

BR
Samlet areal: 89 m²

Antal beboelser:

Antal erhverv: 1

Billede



Bygningsomgivelser

Fritliggende ejendom - Bondegård

Indre forhold: Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Omgivelser:

Natur - Træer

Natur - Fjord, hav, bugt

Bygningsværker - Stengærde

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a58 5+9

SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 5

Tilstand 4

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj eller bevaringsværdi.