



Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv
Antal bygninger: 1
Antal andre objekter: 0
Oprettet dato: 1/1-1994

Matr. nr.
109 B Bygrunde

Beboelse / erhverv
Enfamiliehus

Bygget
1918

BBR
Samlet areal: 80 m²

Antal beboelser: 1

Antal erhverv: 0

Bygningskonstruktion

Dør/Port: Ny dør
Dør/Port: Fyldingsdør
Oprindelig funktion: Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl
Gesims: Muret med puds/stuk
Hovedplan: Gavlhus
Sokkel: Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart: Anden stilart
Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag
Vindue: Retkantet
Vindue: Nye vinduer
Ydermur: Kalket/malet

Vurdering

Registreringsdato: 24-06-1993

Billede

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 3

Tilstand 4

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fisker-/færgeleje - Indenfor ældre byområde

Ydre forhold: Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: b3-9