

Bygning 1.



**Matr. nr.**

15 A Omø

**Beboelse / erhverv**

Sommerhus

**Bygget**

1850

**BR**

Samlet areal: 100 m<sup>2</sup>

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

**Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune**

Notat: 39.9 skorsten 36.5 genstukne bjælkeender

Aktuel status: Aktiv

Betegnelse: Kjærhuset

Antal bygninger: 1

Antal andre objekter: 0

Komplekstype:

Land- / skovbrug

Oprettet dato: 1/1-1994

**Bygningskonstruktion**

Bygningsdel: Andet

Dør/Port: Fyldingsdør

Dør/Port: Revledør

Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom

Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl

Gesims: Tagudhæng med synlige spær

Hovedplan: Enfløjet bygning

Kvist: Facade-/frontkvist

Sokkel: Granit/kampesten

Stilart: Anden stilart

Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag

Vindue: Retkantet

Ydermur: Kalket/malet

Ydermur: Andet

**Vurdering**

Registreringsdato: 06-07-1993



## Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Landsby

Indre forhold: Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)

Ydre forhold: Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)

Omgivelser:

Natur - Have

Bygningsværker - Belægning, fortov

Anlæg - Gårdrum, gårdsplads

## Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a15 - 8 + 10

## SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 3

Tilstand 4

**Bevaringsværdi 3**

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.