



**Matr. nr.**  
23 B Omø

**Beboelse / erhverv**  
Sommerus

**Bygget**  
1800

**BR**  
Samlet areal: 40 m<sup>2</sup>

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

## Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Notat: 32.9 bindingsværk 39.9 skorsten 36 genstukne bjælker  
Aktuel status: Aktiv  
Antal bygninger: 1  
Antal andre objekter: 0  
Oprettet dato: 1/1-1994

## Bygningskonstruktion

Bygningsdel: Andet  
Dør/Port: Revledør  
Oprindelig funktion: Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel mv.  
Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl  
Gavlkonstruktion: Træbeklædt gavl  
Gesims: Tagudhæng med synlige spær  
Gesims: Trægesims  
Hovedplan: Enfløjet bygning  
Kvist: Tagkvist  
Sokkel: Granit/kampesten  
Stilart: Anden stilart  
Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag  
Vindue: Retkantet  
Ydermur: Andet

## Vurdering

Kulturhistorisk vurdering: del af gl. fattighus.

Registreringsdato: 06-07-1993

Billede



### SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 4

**Bevaringsværdi 3**

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.

## Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Landsby - Indenfor ældre landsby

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

## Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a15 - 26