

**Bygning 1.**



**Matr. nr.**  
2 A Omø

**Beboelse / erhverv**  
Stuehus til  
landbrugsejendom

**Bygget**  
1870

**BR**  
Samlet areal: 125 m<sup>2</sup>

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

**Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune**

Notat: 32.9 bindingsværk 36.5 genstukne bjælkeender 39.9 skorsten t stendige omkrans

Aktuel status: Aktiv

Antal bygninger: 1

Antal andre objekter: 0

Komplekstype:

Bondegård

Oprettet dato: 1/1-1994

**Bygningskonstruktion**

Bygningsdel: Andet

Dør/Port: Fyldingsdør

Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom

Gavlkonstruktion: Bindingsværksgavl

Gesims: Tagudhæng med synlige spær

Hovedplan: Firefløjet bygning

Kvist: Tagkvist

Sokkel: Granit/kampesten

Sokkel: Markeret, puds eller maling

Stilart: Anden stilart

Tagkonstruktion: Valmtag

Vindue: Retkantet

Ydermur: Andet

**Vurdering**

Registreringsdato: 06-07-1993

Bevaringsmæssig vurdering: anlægget bør fredes p.g.a. særlig miljømæssig værdi



## SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 3

Tilstand 5

**Bevaringsværdi 3**

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.

## Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Landsby

Indre forhold: Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)

Ydre forhold: Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)

Omgivelser:

Bygningsværker - Belægning, fortov

Anlæg - Gårdrum, gårdsplads

Bygningsværker - Andet

## Administrative oplysninger

Ændring: Ingen ændringer

Fotoarkiv: a17-18 til 22

