

Bygning 1.

Matr. nr.
19 A Omø

Beboelse / erhverv
Stuehus til
landbrugsejendom

Bygget
1750
Ombygget 1978

BR
Samlet areal: 100 m²

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:



Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Notat: 36 genstukne bjælkeender 32 overkalket bindingsværk
Aktuel status: Aktiv
Betegnelse: Laurinegård
Antal bygninger: 1
Antal andre objekter: 0
Komplekstype:
Bondegård
Oprettet dato: 1/1-1994

Bygningskonstruktion

Dør/Port: Ny dør
Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom
Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl
Gesims: Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan: Trefløjet bygning
Sokkel: Granit/kampesten
Stilart: Anden stilart
Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag
Vindue: Retkantet
Vindue: Fladbuet
Ydermur: Kalket/malet
Ydermur: Andet

Vurdering

Registreringsdato: 06-07-1993

Billede

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 3

Tilstand 5

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Landsby - Indenfor ældre landsby

Indre forhold: Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)

Ydre forhold: Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)

Omgivelser:

Bygningsværker - Belægning, fortov

Anlæg - Gårdrum, gårdsplads

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a14 - 32