

Bygning 4.

Matr. nr.
13 C Glænø

Beboelse / erhverv
Enfamiliehus

Bygget
1880

BR
Samlet areal: 80 m²

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

Intet foto

Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv
Antal bygninger: 1
Antal andre objekter: 0
Komplekstype:
Beboelse mm.
Oprettet dato: 1/1-1994

Bygningskonstruktion

Dør/Port: Fyldingsdør
Dør/Port: Ny dør
Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom
Gavlkonstruktion: Træbeklædt gavl
Gesims: Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan: Enfløjet bygning
Sokkel: Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart: Anden stilart
Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag
Vindue: Retkantet
Ydermur: Puds, overfladebehandling

Vurdering

Registreringsdato: 09-08-1993

Billede



Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom

Indre forhold: Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Omgivelser:

Natur - Træer

Natur - Fjord, hav, bugt

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a55 25

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 5

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.