

## Bygning 1.



### Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Notat: 47 gl. fiskerhus?  
Aktuel status: Aktiv  
Antal bygninger: 1  
Antal andre objekter: 0  
Komplekstype:  
Husmandssted  
Oprettet dato: 1/1-1994

**Matr. nr.**  
11 C Glænø

**Beboelse / erhverv**  
Sommerhus

**Bygget**  
1790

**BR**  
Samlet areal: 60 m<sup>2</sup>

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:


### Bygningskonstruktion

Dør/Port: Fyldingsdør  
Oprindelig funktion: Anden bygning til helårsbeboelse  
Gavlkonstruktion: Træbeklædt gavl  
Gesims: Tagudhæng med synlige spær  
Hovedplan: Enfløjet bygning  
Sokkel: Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)  
Stilart: Spånklædt gavl  
Tagkonstruktion: Valmtag  
Vindue: Retkantet  
Ydermur: Træbeklædt

### Vurdering

Registreringsdato: 09-08-1993

Billede



## Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom - Hus

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Omgivelser:

Natur - Fjord, hav, bugt

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a55 28

## SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 2

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 3

Tilstand 6

**Bevaringsværdi 3**

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.