

Bygning 2.

Matr. nr.

11 C Glænø

Beboelse / erhverv

Udhus

Bygget

1790

BR

Samlet areal: 60 m²

Antal beboelser:

Antal erhverv:



Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv

Antal bygninger: 1

Antal andre objekter: 0

Komplekstype:

Husmandssted

Oprettet dato: 1/1-1994

Bygningskonstruktion

Dør/Port: Fyldingsdør

Oprindelig funktion: Anden bygning til helårsbeboelse

Gavlkonstruktion: Træbeklædt gavl

Gesims: Tagudhæng med synlige spær

Hovedplan: Enfløjet bygning

Sokkel: Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)

Stilart: Spånklædt gavl

Tagkonstruktion: Valmtag

Vindue: Retkantet

Ydermur: Træbeklædt

Vurdering

Registreringsdato: 09-08-1993

Billede



Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom - Hus

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Omgivelser:

Natur - Fjord, hav, bugt

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a55 29

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 2

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 3

Tilstand 6

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.