



Matr. nr.
10 F Glænø

Beboelse / erhverv
Sommerhus

Bygget
1900

BR
Samlet areal: 57 m²

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Notat: 34 spångavl
Aktuel status: Aktiv
Betegnelse: Hyldebrinkhuset
Antal bygninger: 1
Antal andre objekter: 0
Oprettet dato: 1/1-1994


Bygningskonstruktion

Dør/Port: Beklædt dør
Dør/Port: Revledør
Dør/Port: Ny dør
Oprindelig funktion: Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion: Træbeklædt gavl
Gesims: Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan: Enfløjet bygning
Sokkel: Markeret, puds eller maling
Stilart: Spånklædt gavl
Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag
Udsmykning: Vindues-, dør- eller portindfatning
Udsmykning: Inskriptioner
Vindue: Retkantet
Ydermur: Kalket/malet
Ydermur: Puds, overfladebehandling

Vurdering

Registreringsdato: 09-08-1993

Billede



Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom - Hus

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a56 7

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 3

Tilstand 4

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.