

## Bygning 1.



**Matr. nr.**  
9 A Glænø

**Beboelse / erhverv**  
Stuehus til landejendom

**Bygget**  
1860

**BR**  
Samlet areal: 138 m<sup>2</sup>

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

## Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Notat: 34 spångavl  
Aktuel status: Aktiv  
Antal bygninger: 1  
Antal andre objekter: 0  
Komplekstype:  
Bondegård  
Oprettet dato: 1/1-1994


## Bygningskonstruktion

Dør/Port: Fyldingsdør  
Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom  
Gavlkonstruktion: Træbeklædt gavl  
Gesims: Tagudhæng med synlige spær  
Hovedplan: Enfløjet bygning  
Sokkel: Granit/kampesten  
Sokkel: Markeret, puds eller maling  
Stilart: Anden stilart  
Stilart: Spånklædt gavl  
Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag  
Vindue: Retkantet  
Ydermur: Kalket/malet  
Ydermur: Puds, overfladebehandling

## Vurdering

Registreringsdato: 09-08-1993

Billede



## Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom - Bondegård

Indre forhold: Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Omgivelser:

Natur - Træer

Bygningsværker - Belægning, fortov

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a56 12+13

## SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 4

**Bevaringsværdi 3**

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.